

広野町通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(令和元年度実施分)

R2.7.30現在

No.	大字	対策箇所 図番号	通学路の状況・危険内容	合同点検 実施日	対策内容(実施機関)	対策状況
1	折木 大平	①	国道6号線。大型車やスピードを出す車両が多いため、歩道と車道を区分けするガードレール等を設置して欲しい	R1.7.3	歩道にガードレール等の設置を要望	今年度一部発注予定(国対応)
2	折木 正木内	②	正木内交差点。朝と夕方は交通量が多く、交差点内に横断歩道がないため危険	R1.7.3	交差点が特殊な形状のため、安全対策について、町と双葉警察署により検討	警察との協議結果により横断歩道の設置は不可。グリーンベルトで対応可能か検討中
3	折木 高萩	③	大須賀オート付近の水路を児童が覗くため危険	R1.7.3	防護柵の設置に向けて検討(町)	防護柵設置済み
4	下浅見川 桜田	④	観音前から桜田住宅方面への区間。横断歩道がないため道路を横断している	R1.7.3	横断歩道設置に向けて双葉警察署において検討	横断歩道設置済み(警察対応)
5	下浅見川 築地	⑤	築地ヶ丘公園。「とんぼのめがね」石碑付近の緑地帯に蜂の巣がある	R1.7.3	害虫の駆除と防犯面の安全確保から緑地帯の剪定を実施(町)	駆除実施済み
6	下北迫 折返	⑥	旧アイアイと旧ルークスの間にある水路。柵はあるが子どもが侵入出来るので危険	R1.7.3	防護柵の改修に向けて水路周辺調査を実施(町)	水路の用地幅に余裕がないため検討中
7	下北迫 苗代替	⑦	小学校の下。横断歩道がない場所を渡っている。雨天時、急傾斜の崖崩れが心配	R1.7.3	カーブのため横断歩道の設置は不可能 看板設置による注意喚起と通学路の変更を検討	看板設置済み
8	中央台	⑧	こども園付近の交差点。あらゆる方向から車両と歩行者が往来するため危険	R1.7.3	こども園駐車場完成 総合グラウンド東側駐車場の入口を制限(1箇所化) 虻木地区通学路の変更を検討	総合グラウンド東側駐車場の南側出入口の車輛通行を制限実施済み