

小滝平浄水場改修工事の進捗状況③

11月9日現在、管理棟における内外装の塗装工事などが完了し外観は完成しつつあり、内部の機械電気設備の工事が開始されたところです。

管理用道路の一部完成により、先月号でお知らせしました急速ろ過機の改修工事も開始され、併せて排水処理施設（水を作る過程で出る汚れを処理するための施設）の整備も施工されております。

いずれの工事でも断水などございませんが、引き続き住民の皆様には安心・安全な水を安定的に供給するように努めてまいります。



浄水場管理棟

改修中の
No.3急速ろ過機

水道水中における放射性物質のモニタリング結果

1. 測定機関 双葉地方水道企業団（10月19日～22日採水につきましても、機器点検作業のためいわき市水道局水質管理センターによる検査結果を掲載。）
2. 分析装置 ゲルマニウム半導体検出器
3. 検査頻度 毎日
4. 測定方法 水道水等の放射能測定マニュアル（厚生労働省）
5. 検査結果 2020年10月1日～2020年10月31日分（毎日採水、毎日検査）

採水場所	水源	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小滝平浄水場	大船水源（表流水）	不検出	不検出	不検出
小山浄水場	木戸川（ダム放流水）	不検出	不検出	不検出

※いずれの検体も、10月31日時点で放射性物質は不検出です。※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。※現在、広野町内の水道水は、小滝平浄水場および小山浄水場より給水しております。

《参考》検査日現在の目標値

（単位：Bq/kg）

食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	—	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

凍結防止の
お願い

気温が氷点下を下回ると、水道管や水道メーターが凍結して破損する恐れがあります。水道管は毛布などで包みビニールテープで固定し、メーターボックス内には布切れなどを入れたビニール袋を詰めるなど、早めの凍結防止準備をお願いします。

蛇口における水道水中の放射性物質モニタリング検査

双葉地方水道企業団では、安心して水道水をお使いいただくために、ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を実施しています。

申込期間は、令和2年6月1日（月）～令和3年3月1日（月）となっております。

検査を希望される方は、以下の方法により検査受託業者へお申込みください。

お申し込みには、令和2年7月広報に同封した専用の申込用紙（チラシ）が必要です。

紛失などの場合は、双葉地方水道企業団のホームページからプリントアウト可能です。ぜひ、ご利用ください！

問 施設課浄水係 ☎0240-25-5341

《お申込み方法》

- ・検査受託業者
（株）江東微生物研究所
環境衛生事業部いわき
- ①郵送の場合
〒970-1144
福島県いわき市好間工業団地4-18
- ②FAXの場合
FAX番号：0246-36-7142

水道修理当番表

業者名	令和2年12月	令和3年1月
北陽管工（有） ☎0240-27-3419	7日～13日・28日～30日	4日～10日・25日～31日
（有）山忠設備工業 ☎0240-27-3311	1日～6日・21日～27日	2日・3日・18日～24日
（有）吉田鉄工所 ☎0240-27-3241	14日～20日・31日	1日・11日～17日

問 双葉地方水道企業団 ☎979-0515 福島県双葉郡楢葉町大字上小滝字小山6-2
☎0240-25-5315（代表） ☎0240-25-5385
E-mail：soumu@f-mizu.jp

令和元年（1～12月）の住宅火災で死者が発生した出火原因は、**1位「たばこ」139人、2位「ストーブ」94人**となっております。

たばこ火災の特徴としては、始めは炎を伴わない**無炎燃焼**が起こり、布団や畳を焦がしながら徐々に燃え広がるため、**気づきにくい**傾向にあります。**発火するまで時間が掛かる**ので、**外出したり、寝てしまった後の思わぬ時間に火災が発生**します。もし飲酒などをしていて**深い眠りに就いている**と、気づかないうちに煙を吸って、**一酸化炭素中毒**になり**逃げ遅れ**てしまうこともあります。

たばこ火災を防ぐためには？

- ①指定された場所でたばこを吸う。
- ②寝たばこをしない。
- ③灰皿に水を張り、吸い殻を確実に消火する。



暖房器具火災の**約7割は電気ストーブ**です。電気ストーブは裸火がないため、石油ストーブより安全だという油断や誤解があります。電気ストーブ火災は、布団や衣類などの**燃えやすい物が接触**したことが主な原因です。一方、石油ストーブ火災は、**給油時にキャップが緩んでいた**ことなどにより、こぼれた灯油に引火した火災が多く発生しています。また、誤ってガソリンを入れてしまい火災となった事案も発生しています。

ストーブ火災を防ぐには？

- ①寝る前はスイッチを切る。
- ②可燃物を近づけない。
（寝返りで、布団が接触する事案があります。）
- ③スプレー缶などは、熱せられて爆発を起こす恐れがありますので近くに置かない。



火事と救急は119番

（連絡先）富岡消防署楢葉分署 ☎0240-25-2119



広野町内ごみ収集カレンダー

12月 令和2年							1月 令和3年						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
		1 ベト	2 不燃	3 可燃	4	5						1	2
6	7 可燃	8 ベト	9 カン	10 可燃	11	12	3	4 可燃	5 ベト	6 不燃	7 可燃	8	9
13	14 可燃	15 ベト	16 ビン	17 可燃	18	19	10	11 可燃	12 ベト	13 カン	14 可燃	15	16
20	21 可燃	22 ベト	23	24 可燃	25	26	17	18 可燃	19 ベト	20 ビン	21 可燃	22	23
27	28 可燃	29	30	31			24 31	25 可燃	26 ベト	27	28 可燃	29	30

ごみステーション周りの汚れが大変目立ちます。ごみを出す場合は「ごみと資源の分け方・出し方」を確認し、指定ごみ袋に分別して、収集日当日に自宅近くのごみステーションボックス内に出してください。