

広野町通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(平成30年度実施分)

大字	小字	対策箇所 図番号	通学路の状況・危険内容	合同点検 実施日	対策内容(実施機関)	対策状況
折木	大平～正木内	①	折木橋からメイク美容室までの区間において、歩道や通学路がない。路肩が狭いので、カラー舗装等の対策が必要。	H30.7.31	町道大平・夕筋線の当該区間において片側路肩幅50cmをグリーンでカラー舗装化(町)	実施済み
折木	館	②	大平住宅へ向かう途中の折木川に架かる橋が危険。	H30.7.31	啓発看板の設置を検討(町)	設置済み
折木	北沢	⑤	四差路において、交通量が多いが、信号機や横断歩道が無い。	H30.7.31	・平成31年度に歩道塗装工事を実施予定(県) ・啓発看板の設置を検討(町)	歩道塗装取組中 看板設置済み
上浅見川	寺所	⑨	地下歩道が薄暗く人目に付きにくいので、1人で下校させるのが不安。	H30.7.31	防犯カメラの設置を検討(町)	検討中
上浅見川	狐石	⑩	歩道がない。全通学路において工事車両が通る。	H30.7.31	町道狐石3号線を通学路として検討(町) (町道狐石3号線→町道長畑3号線→町道苗代替線)	町道狐石3号線を通学路として指定済み
下浅見川	駅前	⑪	駅前付近のT字路において、右折・左折車両が多く気をつけて歩かないと交通事故にあいやすく注意が必要。	H30.7.31	・町道旧役場前線を通学路として検討(町) ・ゾーン30の周知 (町道旧役場前線→町道苗代替線→中央台1号線)	町道旧役場前線を通学路として指定済み
下北迫	大吹	⑭	国道6号線において、信号機が無く横断するとき大きいトラックが通ったりスピードを出す車が行って危ない。	H30.7.31	・町道大吹線を通学路として検討(町) (町道大吹線→町道築地～新町線→町道旧役場線→町道苗代替線→中央台1号線)	町道大吹線を通学路として指定済み
上北迫	門沢	⑰	県道35号線において、トラックや作業員の車など、交通量が多い。	H30.7.31	・幅広路肩化(県)を検討 ・啓発看板の設置(町)を検討	幅広路肩化検討中 看板設置済み